

CIRCULAR N° 2.186

=====

Distinguido agremiado :

Durante la revisión y mantenimiento realizado por la empresa **EXTINTORES POBE, S.L.**, de los extintores de las casillas del Mercado se ha detectado que en la mayoría de empresas deben re-colocarse dichos extintores bajando su altura entre 80 y 120 cm. desde el suelo, para dar cumplimiento a la nueva normativa RIPC RD 513/2017. Igualmente dicho industrial nos indica, en algunos casos, falta la placa de señalización de los citados extintores.


Les adjuntamos a la presente, el presupuesto para la corrección de las citadas anomalías, que nos han facilitado, y que, en el caso de ser de su conformidad, se llevaría a cabo durante la semana del 8 al 11 del presente mes de Mayo.

“...Reubicación del extintor y colocación a nueva altura + placa de señalización extintor PVC fotoluminiscente 4,90 €/Unidad...”

El importe de estos trabajos le será facturado a través del Gremio de Mayoristas del Mercat del Peix, S.L.

Sin otro particular, esperando tome nota de cuanto antecede, atentamente le saluda.

Barcelona, 3 de Mayo de 2.018.



Fdo.: FELIX FALCO VILLASCLARAS
SECRETARIO



C I R C U L A R N Ú M . 2 . 1 8 6



Distingit agremiat :

Durant la revisió i manteniment realitzat per l'empresa **EXTINTORES POBE, S.L.**, dels extintors de les caselles del Mercat s'ha detectat que en la majoria d'empreses els han de re-col·locar-los baixant la seva alçada entre 80 i 120 cm. des del terra, per donar compliment a la nova normativa RIPCI RD 513/2017. Igualment aquest industrial ens indica, en alguns casos, manca la placa de senyalització dels esmentats extintors.

Els adjuntem a la present, el pressupost per a la correcció de les esmentades anomalies, que ens han facilitat, i que, en el cas de ser de la seva conformitat, es durà a terme durant la setmana del 8 al 11 del present mes de maig.

"...Reubicació de l'extintor i col·locació a nova alçada + placa de senyalització extintor PVC fotoluminiscent 4,90 €/Unitat..."


L'import d'aquests treballs li serà facturat a través del Gremi de Majoristes del Mercat del Peix, S.L.

Sense altre particular, esperant prengui nota de tot això, atentament el saluda.



Barcelona, 3 de maig de 2018.

Signat : FELIX FALCO VILLASCLARAS
SECRETARI



MIEMBRO ASOCIADO DE:



PRESUPUESTO N°3865
CI.5370

GREMIO MAYORISTAS DEL MERCAT DEL PEIX, S.L.
Parcela 18/1 bloque 5 (Z.A.C.)
08040 MERCABARNA (BARCELONA)
Telf: 93 556 72 74
gremi@gmpbcn.com

Gavà a 9 de Abril de 2018

Les hacemos llegar oferta.

Nuestra empresa dispone de certificado de calidad UNE-EN-ISO 9001:2008 en extintores, Póliza responsabilidad civil R.C. N°096-9780094575 de un millón de euros MAPFRE EMPRESAS. Y está inscrita con RECI n° 080136114 como empresa instaladora y mantenedora de equipos y sistemas de protección contra incendios.

Cant	Ud.	Descripción	Prec.ud
	Ud.	Reubicación de extintor y colocación nueva altura +Placa señalización extintor PVC fotoluminiscente (En algunas casillas hay dos extintores)	4,90 €

OBSERVACIONES: Se incluye mano de obra instalación de placas. Estos precios se entienden para las cantidades y características ofertadas, cualquier variación de las mismas puede ser motivo de modificación de esta oferta.

No incluido ningún otro concepto no especificado.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días

FORMA DE PAGO: Habituales

A la espera que sea de su interés quedamos a su disposición ante cualquier consulta al respecto.
Atentamente,

EXTINTORES POBE, S.L.

ACEPTACIÓN CLIENTE
Firma y sello


EXTINTORES POBE, S.L.
N.I.F. B-61.887.899
Ramón Llull, 7
Tel 93 662 09 43 - Fax 93 662 69 23
08850 GAVÀ (Barcelona)